

檢查全國學校設施

駐胡志明市辦事處教育組

教育培訓部要求各省市人委會檢查全國各地學校設施，確保學生安全。

於老街省文馨縣大門倒塌，導致 3 名學生死亡，3 名學生受傷事宜發生後，第二天（9 月 8 日）教育培訓部發函要求各省市人委會制定計劃，將學校受損之設施，進行翻新及維修。任何工程未達標、未經過維修不許使用。

另，教育培訓部要求各地嚴格實施 2018 年第 64 號函有關：維修、保養學校設施、確保消防安全、定期檢查工程之事宜。

許多學校曾發生大門、圍牆及天花板倒塌之事故。教育培訓部認為，這些事故主要原因是，學校設施使用時間已長，但未按規定進行檢查維修，管理機關未做好檢查工作。

之前於 9 月 7 日，老街省文馨縣班蓬分校慶媽上小學大門倒塌。該校大門建於 2016 年，與班蓬其他分校之幼兒園及小學學校同一年建設。事故發生前一天，一陣大雨使地面鬆軟，也是導致此事故原因之一。

事情發生後，阮春福總理也指導教育培訓部及各省市人委會要檢查全國各地學校設施，自 2020-2021 學年度起確保學生安全。

撰稿人/譯稿人：駐胡志明市辦事處教育組

資料來源：2020 年 9 月 8 日，越南快訊電子報

網址：<https://vnexpress.net/ra-soat-co-so-vat-chat-truong-hoc-4158948.html>